

שלבי התקנת לוחות SHERA עוביים משתנים

1. לוח הפייבר צמנט של SHERA מגיע במידות 3000/150 מ"מ, עובי 8, 10, 16 מ"מ. הלוח משמש כחיפוי דקורטיבי בלבד.
2. רשימת ציוד להתקנה נכונה:

	צבע אטום אקרילי (סופרקריל מד)
	משור שולחני
	דבק על בסיס פוליאוריטן (סיקה 11-FC)



	
	פד צביעה
	מברגה
	דיסק יהלום לחיתוך הלוחות
	משור עגול לחיתוך ישר
	ג'יקסו עם משורית יהלום

3. תחילת עבודה – צביעת ההפלנקים:


- הצבע המומלץ לצביעת הפלנק SHERA הינו ורנית או שחמורוב במבחר גוונים לפי בחירה או צבע אטום (סופרקריל מד של טמבור) לפי מניפת צבעים.
- בשלב ראשון יש לוודא שהלוחות יבשים/אינם ספוגים במים, **אין לצבוע ביום גשם!**
- יש לנקות משריי אבק באמצעות מברשת/לחץ אויר.
- יש לצבוע שכבה ראשונה מכל הצדדים לפני ההתקנה במקום מוצל, שכבה נדיבה ואחידה בעזרת ספוג/פד יש לשם לב לנזילות בצדדים
- צביעה באמצעות ספוג
- צביעה באמצעות פד



- (למניעת חוסר אחידות הצבע לא מומלץ לצבוע עם רולר ו/או מברשת ביד ראשונה)
- אם צובעים עם צבע אטום ניתן לדלל את הצבע בשכבה ראשונה לפי הוראות יצרן הצבע.
- לאחר סיום ההתקנה יש לנקות את המשטח בצורה יסודית מאבק, לכלוך, סימני ידיים וכל דבר העלול לפגוע בטיב ואיכות הצביעה, אפשר להעביר סמרטוט לח לניקוי הלוחות.
- **צביעת שכבה שנייה** תבוצע לאחר ההתקנה וזאת על מנת לצבוע את אזורי החיתוך השונים שאינם צבועים.
- לשמירה טובה יותר של החומר יש לצבוע עם סילר שכבת מגן סופית.

4. תחילת עבודה יש להתחשב בסוג התשתית (בטון/טייח/צבע) ולוודא שהינה חזקה, יציבה ומפולסת. במידה והתשתית רעועה או רופפת יש לחבר לוח SHERA 10/12 מ"מ בעזרת ניצבים לקיר לקבלת משטח עבודה חזק ויציב.

אופן חיבור לוח SHERA לשיפור התשתית



5. לאחר שמתקבל קיר יציב וחזק אפשר להתחיל את ביצוע העוביים המשתנים.



6. מומלץ מאוד לעבוד עם תוכנית פריסה שתוכננה מראש ובכך ניתן לבצע כתב כמויות מדויק ולחסוך בפחת מיותר.

חיתוך הדק הינו מיטבי ע"י דיסק יהלום לחיתוך בטון המותקן על מסור פנדל.

7. את הלוחות מתקינים בעזרת דבק על בסיס פוליאוריטני (סיקה 11-FC/ש"ע). ההדבקה מתבצעת ע"י נקודות כל 30 ס"מ במרכז הלוח.

יש להתחשב בתקני הדבקה על מבנה תוך התחשבות בפנים וחוץ המבנה ותנאי מזג אוויר במקום (רוחות, קרבה לים, מלחים)

8. התקנה מתבצעת מלמטה למעלה, יש לוודא כל 5 שורות שהלוחות מחוברים חזק.
ייבוש סופי של הדבק 24 שעות.



9. פינות מומלצות:

- השארת פינה חשופה (מבליט את העובי בין הלוחות)





- פינת SHERA / אלומניום



- גרונג (פחות מומלץ)






בטיחות בעבודה עם מוצרי SHERA:

- יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח.
- יש להשתמש בצידוד בטיחות – מסכת אבק, משקפי אבק וכפפות.
- יש לעבוד עם כלים המתאים לסוג העבודה – כלים בעלי שואב אבק ולהב מתאים.
- נשיאת הלוחות תבוצע בצורה תקנית ובטוחה:



- אחסון ושמירה על הלוחות לפני תחילת העבודה :
 1. יש לחסות את הלוחות בברזנט.
 2. עדיף לשים את הלוחות במקום סגור/מוצל עד תחילת העבודה.
 3. יש להניח את הלוחות על משטח מוגבה.



אחריות : כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.